



Sancarmine Cave s.r.l.

AGGREGATI RICICLATI

IMPIANTO DI RECUPERO – SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

N. 1982 - CPR - 1319

Designazione	d/D [mm]	Descrizione del prodotto Identificazione commerciale	Dettagli di designazione secondo norma armonizzata		
			hEN		
			12620	13242	13383-1
Aggregato riciclato in frazione unica (frantumato)	0 / 10	Sabbia riciclata 0/10	-	G _A 85	-
Aggregato riciclato in frazione unica (frantumato)	0 / 32	Stabilizzato riciclato 0/30	-	G _A 85	-
Aggregato riciclato in frazione unica (frantumato)	0 / 63	Misto riciclato 0/70	-	G _A 85	-
Aggregato riciclato grosso (frantumato)	10 / 32	Aggregato riciclato 10/30	-	G _C 85/15	-
Aggregato riciclato grosso (frantumato)	32 / 63	Aggregato riciclato 30/70	-	G _C 85/15	-
Aggregato riciclato in frazione unica (frantumato)	0 / 32	Granulati di conglomerato bituminoso 0/32	-	G _A 85	-
Aggregato riciclato grosso (frantumato)	10 / 22	Aggregato riciclati cls 10/22	G _C 90/15	-	-
Aggregato riciclato grosso (frantumato)	22 / 32	Aggregato riciclati cls 22/30	G _C 85/20	-	-
Aggregato riciclato grosso (frantumato)	90 / 180	Aggregato riciclato per gabbioni	-	-	CP _{90/180}

